

BT 0511
06.08.99

Assunto: **Padronização Recipiente Porta Gelo**
Modelos: **CRD32A, RD32A0**
Marcas: **Consul**

Devido a impossibilidade de fornecimento para Reposição do Recipiente Porta Gelo dos modelos em referência, estamos padronizando este componente com os modelos CRD34/38 A .

Esta padronização é apenas estética, portanto, os Recipientes Porta Gelo são totalmente intercambiáveis entre si.

O Recipiente Porta Gelo do modelo CRD32A/ RD32A0 (cod. 15.2825.00.5) será comercializado até o fim de nosso estoque, em seguida, será cancelado e substituído pelo Novo Recipiente que é utilizado nos modelos CRD34/38 A pelo código 00.4208.41.2

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Fábio Boaro