

BT 0612
05.01.2000

Assunto: **Alteração de códigos de módulos eletrônicos**
Modelos: **BRM33A, BRM33B, BRM37A, BRM43A, BRM43P, BRN43A, BRE43A, BRG43A e CRM42A**
Marca: **Brastemp e Consul**

Informamos que, por motivos administrativos e devido ao processo de implantação do SISTEMA LIVRE DE DÉBITO, estamos alterando a codificação dos módulos eletrônicos dos refrigeradores conforme, tabela abaixo:

VOLTAGEM	CÓDIGOS ANTIGOS	CÓDIGOS NOVOS	MODELOS
127	326000801	326008613	BRM37A / BRM43A
220	326000802	326008614	BRN43A / BRG43A BRE43A / BRM43P
127	326000803	326008615	CRM42A / BRM33A
220	326000804	326008616	BRM33B

IMPORTANTE

As características técnicas e funcionais dos módulos NÃO foram alteradas.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Sidnei C Rodrigues
Revisado por: Gustavo B. Schiavone