

BT 0625
24.02.2000

Assunto: **Novo Agitador para Lavadoras**
Modelos: **BWC56MAA, BWC56MAB, BLL22MAB, BLL22MAC, BLL22MGB, BLL22MGD, BWQ22A, BWR22A, BWR22B, BLL22EDA, BLL22EDB**
Marca: **Brastemp**

Visando diminuir o acúmulo de resíduos de sabão e fiapos de roupas, que possam ficar impregnados na parte interna do Agitador, o desenho do mesmo foi alterado passando a ser confeccionado com 4 aletas internas.

AGITADOR CANCELADO (sem aletas internas)	AGITADOR ATUAL (com aletas internas)
00.0350.17.0	32.6006.14.5

Tabela 1

Dependendo do modelo da Lavadora, quando o Agitador for trocado, o Conjunto Dispenser também deverá ser trocado. Consulte a tabela abaixo para verificar se o Conjunto Dispenser deverá ser trocado:

Modelos que passam a utilizar novo agitador (com aletas internas)	
Lavadoras	Troca do Conjunto Dispenser
BWC56MAA	SIM
BWC56MAB	SIM
BLL22MAB	SIM
BLL22MAC	SIM
BLL22MGB	SIM
BLL22MGD	NÃO
BWQ22A	NÃO
BWR22A	NÃO
BWR22B	NÃO
BLL22EDA	NÃO
BLL22EDB	NÃO

Tabela 2

Para as Lavadoras que necessitem a troca do Conjunto Dispenser, solicite os componentes constantes na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Quantidade
Base do Dispenser	00.0001.36.0	1
Recipiente do Amaciante	00.0001.36.1	1
Tampa do Dispenser	00.0001.36.2	1
Filtro	00.0350.20.0	1

Tabela 3

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Battestin
Revisado por: Adriano André da Costa