

BT0639
16.03.2000

Assunto: **Cancelamento do Conjunto Motor Ventilador**
Modelo: **BCC31ABC, BCC31FBA, BCC31FCA, BVG31A, BRG40ABD e
BRG40ABE**
Marca: **Brastemp**

O Conjunto Motor Ventilador para os modelos acima somente será fornecido até o final do estoque. Na necessidade de reposição, deve-se solicitar o Motor Ventilador e a Hélice do Ventilador em separado.

A tabela abaixo relaciona os códigos antigos e os códigos que devem ser solicitados para **montar** o Conjunto Motor Ventilador:

Descrição	Código Antigo	Descrição	Qt.	Códigos a serem Utilizados
Conj. Motor Ventilador 127V	00.0404.48.4	Motor Ventilador 127V	1	00.0403.30.6
		Hélice do Ventilador	1	00.0403.79.5
Conj. Motor Ventilador 220V	00.0404.48.5	Motor Ventilador 220V	1	00.0404.48.9
		Hélice do Ventilador	1	00.0403.79.5

ATENÇÃO

Os **códigos antigos** serão fornecidos até o termino do estoque.

Estas peças podem ser solicitadas em separado, conforme a necessidade de reposição.

Altere o **CP0073**, alt-01 de 03.07.96 e **CP0069**, alt-01 de 21.05.96. Consulte também o CATÁLOGO ELETRÔNICO, já disponível no EXTRASAM, onde os códigos já estão atualizados.

Atenciosamente,
Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone
Revisado por: Ronaldo Oliveira