

INFORMATIVO TÉCNICO


DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	20/04/07	GERAL	BTG 001/07	3

VERSÕES DAS PCIs DOS TELEVISORES DE PLASMA

Informamos que há três versões diferentes das PCIs dos Televisores de Plasma. Para evitarmos que estes itens sejam solicitados incorretamente, informamos abaixo os meios de identificação destas PCIs.

1 - IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA PCI FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- PCI FONTE TV PLASMA 1ª GERAÇÃO: DISSIPADORES PRATA E POSSUI O IC POSIÇÃO U501.




**PCI FONTE PLASMA 1ª GERAÇÃO
(95A0550001901)**

- PCI FONTE TV PLASMA 2ª GERAÇÃO: DISSIPADORES PRETOS E NÃO POSSUI A POSIÇÃO DO IC U501.



**PCI FONTE PLASMA 2ª GERAÇÃO
(95A2220001901)**

- PCI FONTE TV PLASMA 3ª GERAÇÃO: DISSIPADORES PRETOS, LED VERMELHO NA POSIÇÃO LED601 E NÃO POSSUI A POSIÇÃO DO IC U501.




PCI FONTE PLASMA 3ª GERAÇÃO
(95A3400001901)

2 – IDENTIFICAÇÕES PELO SOFTWARE

- SOFTWARE ATÉ A DATA 4 DE NOVEMBRO DE 2005 UTILIZAM AS PCIS 1º E 2º GERAÇÃO
- SOFTWARE DE DATA 17 DE JANEIRO DE 2006-10-19 UTILIZAM PCIS 3º GERAÇÃO.

3 – IDENTIFICAÇÕES PELO PART NUMBER

As placas podem ser identificadas pela etiqueta com código do **PART NUMBER** conforme o exemplo abaixo.



ETIQUETA COM O CÓDIGO DO PART NUMBER QUE IDENTIFICA A PLACA



gradiente



4 - KITS

FORAM MONTADOS "KITS" DE CÓDIGOS COM AS PLACAS CORRESPONDENTES PARA FACILITAR O PEDIDO CORRETO DE ACORDO COM AS VERSÕES:

ATENÇÃO!!

Não substituir todos os itens do kit, havendo necessidade da placa PCI REGULADOR Y de um tv plasma 1ª geração, de acordo com a tabela, requisitar somente o correspondente a **PCI REGULADOR Y: 95A0530001901**.

5 - KIT 1 (1º E 2º GERAÇÃO): SOFTWARE ATÉ 4 DE NOVEMBRO DE 2005.

- FONTE: 95A0550001901(P/N 3501Q00156A) ou 95A2220001901 (P/N 3501Q00105A)
- TUNER: 95A0570001901
- PCI REGULADOR Z: 95A0540001901
- PCI REGULADOR Y: 95A0530001901
- PCI CONTROLE: 95A0480001901
- PCI BUFFER Y-DRIVE TOP: 96A0510001901
- PCI BUFFER Y-DRIVE BOTTOM: 95A0520001901
- PCI BUFFER DIREITO: 95A0490001901
- PCI BUFFER ESQUERDO: 95A0500001901

6 - KIT 2 (3º GERAÇÃO): A PARTIR DO SOFTWARE 17 DE JANEIRO DE 2006.

- FONTE: 95A3400001901 (P/N PS667-PS42D8-20)
- TUNER: 95A2300001901
- PCI REGULADOR Z: 95A2280001901
- PCI REGULADOR Y: 95A2270001901
- PCI CONTROLE: 95A2230001901
- PCI BUFFER SUP / INF: 95A2260001901
- PCI BUFFER DIREITO: 95A2240001901
- PCI BUFFER ESQUERDO: 95A2250001901

SAT – Serviço de Assistência Técnica	ELABORAÇÃO	Roberto Resende dos Santos
Gradiente Eletrônica S/A.	APROVAÇÃO	Luiz Akio Matsumoto



gradiente



Para solicitação das PCIs, utilize as tabelas abaixo como referência:

PLT-4230 (1ª GERAÇÃO)		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A0550001901	3501Q00156A	PCI FONTE PLASMA 1º GERAÇÃO
95A0540001901	6871QZH049B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A0530001901	6871QYH045D	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
96A0510001901	6871QDH094A	PCI BUFFER SUP (PCI YDRV TP)
95A0520001901	6871QD4096A	PCI BUFFER INF (PCI YDRV BT)
95A0580001901	667-PSIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A0570001901	667PSIT6-55A	PCI TUNER
95A0500001901	6871QLH052E	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI XRLBT)
95A0490001901	6871QRH060E	PCI BUFFER DIREITA (PCI XRRBT)
95A0480001901	6871QCH066H	PCI CONTROLE (PCI CTRL)
PLT-4230 (2ª GERAÇÃO)		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A2220001901	3501Q00105A	PCI FONTE PLASMA 2º GERAÇÃO
95A0540001901	6871QZH049B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A0530001901	6871QYH045D	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
96A0510001901	6871QDH094A	PCI BUFFER SUP (PCI YDRV TP)
95A0520001901	6871QD4096A	PCI BUFFER INF (PCI YDRV BT)
95A0580001901	667-PSIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A0570001901	667PSIT6-55A	PCI TUNER
95A0500001901	6871QLH052E	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI XRLBT)
95A0490001901	6871QRH060E	PCI BUFFER DIREITA (PCI XRRBT)
95A0480001901	6871QCH066H	PCI CONTROLE (PCI CTRL)

PLT-4230 / PL-4280 (3ª GERAÇÃO)		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A3400001901	667PS42D8-20	PCI FONTE PLASMA 3º GERAÇÃO
95A2280001901	6871QZH049B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A2270001901	6871QYH045D	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
95A0510001901	6871QDH094A	PCI BUFFER SUP (PCI YDRV TP)
95A0520001901	6871QDH096A	PCI BUFFER INF (PCI YDRV BT)
95A2290001901	667-PSIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A2300001901	667-PS42T8-55D	PCI TUNER
95A2250001901	6871QLH052E	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI XRLBT)
95A2240001901	6871QRH060E	PCI BUFFER DIREITA (PCI XRRBT)
95A0480001901	6871QCH066H	PCI CONTROLE (PCI CTRL)
PLT-4270		
CÓDIGO	PART NUMBER	DESCRIÇÃO
95A3400001901	667PS42D8-20	PCI FONTE PLASMA 3º GERAÇÃO
95A2280001901	6871QZH056B	PCI REGULADOR Z (PCI Z SUS)
95A2270001901	6871QYH053B	PCI REGULADOR Y (PCI Y SUS)
95A2260001901	6871QDH117A	PCI BUFFER SUP / INF (PCI YDRV TP / BT)
95A5180001901	667-PHIT8-69	PCI PROCESS DE VIDEO (PCI VSC)
95A2300001901	667-PS42T8-55D	PCI TUNER
95A2250001901	6871QLH059A	PCI BUFFER ESQUERDA (PCI DRV XE)
95A2240001901	6871QRH068A	PCI BUFFER DIREITA (PCI DRV XD)
95A2230001901	6871QCH077B	PCI CONTROLE (PCI CTRL)

SAT – Serviço de Assistência Técnica
Suporte Técnico Gradiente / Philco