

DATA: 28 de maio de 2001
MODELO: LB-90/ LB-90 FASE II
ASSUNTO: TROCA DO TRANSFORMADOR DE FORÇA.

ATENÇÃO !!!

Srs. Técnicos,

Ao efetuar a troca do transformador da Fonte de Alimentação do LB-90, é obrigatório efetuar a montagem do circuito de proteção que está sendo encaminhado juntamente com o transformador, a não montagem da PCI poderá acarretar a queima do transformador. A figura abaixo indica a forma como deve ser fixada a PCI do PTC no gabinete do produto.



PROD.	APLIC	O. S	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
LB-90	T801	TE	TRANSFORMADOR DE FORÇA	571529001902A

Obs : Lembramos também aos senhores que ao realizar pedido de peças, sempre utilizem o código disponibilizado no GBS, pois o mesmo é atualizado constantemente.