



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 291

DATA: 26 de setembro de 2001
MODELO: ENERGY 800/1700
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO CD

Senhores, Com o objetivo de atualizarmos a lista de materiais dos produtos SV-40C e SV-40M, estamos enviando uma Lista de Materiais COMPLEMENTAR com os itens devidamente comercializados nestes produtos.

Para preenchimento da Ordem de serviço utilizar a tabela abaixo

SV-40M - Monitor Vídeo Porteiro

APLIC.	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
MEC1	MECANISMO CD	221611001901A
MON1	GABINETE	816758001030A
MVP1	TAMPA SUPERIOR	816767001010A

TREINAMENTO / SAT