

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

GERAL

Número **27/99**

Data 15/09/99

Referente:

CORREÇÕES DOS CÓDIGOS DE PEÇAS

Houve erros nos códigos de peças dos modelos conforme abaixo relacionados.

- Favor corrigir nos Manuais de Serviço.

Modelo: FH-G2800

Página 40 do Manual de Serviço

Errado

Correto

Ref.No. Código

Descrição

Ref.No. Código

Descrição

152 4-486-903-51 TAMPA CASSETE (A)



152 4-986-903-51 TAMPA CASSETE (A)



Modelo: SS-J9000AV (MHC-GRX9000)

Página 74 do Manual de Serviço

Errado

Correto

Ref.No. Código

Descrição

Ref.No. Código

Descrição

4-4950-035-1 PAINEL FRONTAL MONT.



X-4950- 035-1 PAINEL FRONTAL MONT.



Modelo: CFD-V10

Página 41 do Manual de Serviço

Errado

Correto

Ref.No. Código

Descrição

Ref.No. Código

Descrição

IC704 8-759-426-44 IC SM5877AM



IC704 8-759-364-34 IC SM5877AM



27/99

Elaborado:

Verificado:

Aprovado: