

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

SLV-EX5BR/EX8SBR

SLV-EX9SBR

Número **07/01**Data **02/02/2001**

Referente:

INCLUSÕES DE CÓDIGO DAS PEÇAS

- Foram incluídos os códigos das peças da placa de fonte (PSM17).
- **Favor acrescentar na página 8-15 POWER BLOCK (PSM17) do Manual de Serviço conforme abaixo relacionado.**

Ref. Nº	Cód. Peça	Descrição		
CAPACITOR				
C1	1-H00-015-01	CAP	0,1uF	250V
C11	1-H00-019-01	CAP ELE	100uF	50V
C13	1-H00-020-01	CAP ELE	220uF	25V
C15	1-H00-021-01	CAP	0,01uF	50V
C16	1-H00-021-01	CAP	0,01uF	50V
C17	1-H00-022-01	CAP ELE	470uF	16V
C18	1-H00-023-01	CAP ELE	330uF	10V
C19	1-H00-021-01	CAP	0,01uF	50V
C2	1-H00-015-01	CAP	0,1uF	250V
C20	1-H00-024-01	CAP ELE	120uF	25V
C21	1-H00-025-01	CAP ELE	47uF	25V
C22	1-H00-021-01	CAP	0,01uF	50V
C23	1-H00-026-01	CAP ELE	220uF	10V
C25	1-H00-027-01	CAP ELE	100uF	25V
C27	1-H00-028-01	CAP ELE	1uF	50V
C7	1-H00-017-01	CAP	0,1uF	50V
C8	1-H00-018-01	CAP ELE	47uF	50V
C9	1-H00-017-01	CAP	0,1uF	50V
DIODO				
D2	8-H00-007-01	DIODO	1N4935	
D3	8-H00-008-01	DIODO	1N4936	
D5	8-719-964-46	DIODO	SB360	
D6	8-H00-007-01	DIODO	1N4935	
D7	8-H00-033-01	DIODO	UF4002	
SHR1	8-H00-005-01	SHR	A431LB37V	
ZD3	8-H00-004-01	DIODE	1N4744A	
ZD4	8-719-925-38	DIODE	MTZJ-T-77-5.6B	

Ref. Nº	Cód. Peça	Descrição		
IC				
IC1	8-H00-01001	IC	TOP225Y	
INDUTOR				
L1	1-H00-032-01	INDUTOR	47uH	
L2	1-H00-033-01	INDUTOR	10,8uH	
L3	1-H00-033-01	INDUTOR	10,8uH	
L4	1-H00-034-01	INDUTOR	10uH	
L5	1-H00-035-01	INDUTOR	1uH	
L6	1-H00-035-01	INDUTOR	1uH	
RESISTOR				
R1	1-H00-010-01	RES	680K	1/4W
R10	1-H00-013-01	RES	2,49K	1/8W
R11	1-H00-013-01	RES	2,49K	1/8W
R12	1-H00-014-01	RES	100K	1/4W
R2	1-247-799-91	RES CAR	47	1/4W
R3	1-H00-011-01	RES	10	1/4W
R7	1-247-823-91	RES CAR	470	1/4W
R8	1-247-825-91	RES CAR	560	1/4W
R9	1-H00-012-01	RES	1K	1/8W
TRANSFORMADOR				
T1	8-H00-009-01	TRANSF	XFMRPSM71	

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:

07/01