

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico Assistência Técnica Consumidor	SS-GRX700 (MHC-GRX700)
	Número 08/00 Data 24/03/2000

Referente:

SUBSTITUIÇÕES DOS ALTO-FALANTES WOOFER

- Para obter melhor desempenho nas caixas acústicas, a partir desta data estamos substituindo os **ALTO-FALANTES WOOFER** conforme abaixo relacionado:
- *Ao substituí-lo, recomendamos **TROCAR SEMPRE O PAR** de alto-falantes woofer das caixas acústicas para obter melhor equilíbrio sonoro.*

Anterior		Novo	
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
9-862-451-03	ALTO FALANTE WOOFER	<u>9-862-533-01</u>	ALTO FALANTE WOOFER

➡ Solicitamos a sua atenção ao preencher o pedido de peças. Comunicar as pessoas envolvidas e anexar este Boletim no manual de serviço do MHC-GRX700.

08/00

Elaborado:	Verificado:	Aprovado:
------------	-------------	-----------