



BT.0009

14.08.95

Assunto: Erro de Informação na Etiqueta de Identificação

Modelo: Vários

Marca: Consul e Brastemp

Informamos que no mês de Julho/95, foram produzidos vários lotes de Refrigeradores, Freezers Vertical, Freezers Horizontal e Condicionadores de Ar com erro na Etiqueta de Identificação do produto pois, devido a problemas na impressora, a Etiqueta saiu com a inscrição "R2" ao invés de "R12" ou "R22", no campo que identifica o tipo de Gás Refrigerante utilizado.

Porém, frisamos que o Gás correto utilizado nos Refrigeradores e Freezers é o R12 e nos Condicionadores de Ar é utilizado o gás R22.

Atentar para este detalhe, quando for necessário fazer uma reoperação nos produtos.

Atenciosamente,

Álvaro R.B. Corrêa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo