



# BOLETIM TÉCNICO

**BT.0020**

**18.09.95**

**Assunto: Cancelamento do Painel da Porta - Código 15.1994.00-8**

**Modelo: Refrigerador Biplax Modelos RD4G6, RD4G5, RD4G4**

**Marca: Consul**

Informamos que estamos cancelando o Painel da Porta, código 15.994.00-8, utilizado nos modelos acima citados.

No seu lugar, deve ser utilizado o Painel 15.1756.00-0, que é utilizado nos modelos RD4G7 e RD4G8. Porém, sempre que for substituído o Painel 15.1994.00-8 pelo 15.1756.00-0, deve-se substituir também os Frontais da Porta, Basculante e Porta Laticínios, relacionados na tabela 1. Esta substituição é necessária porque o Painel 15.1756.00-0 não usa os mesmos frontais, basculante e Porta Laticínios do Painel 15.1994.00-8.

Código	Descrição	Quantidade	Situação
15.1756.00-0	Painel	1	Comercializado
03.1600.38-3	Frontal Painel	2	Comercializado
03.1600.39-1	Frontal Painel	2	Comercializado
03.1600.37-5	Frontal Painel	2	Comercializado
15.1761.00-3	Porta Laticínios	2	Comercializado
15.1762.00-0	Basculante	1	Comercializado

Tab. 1

Obs.: O Porta Ovos, Suporte Porta Ovos e Porta Laticínios para o Painel 15.1994.00-8, continuam sendo comercializados normalmente, conforme Tabela 2.

Código	Descrição	Quantidade	Situação
15.0565.00-6	Suporte Porta Ovos	4	Comercializado
15.1091.00-8	Porta Laticínios	2	Comercializado
15.2067.00-3	Porta Ovos	2	Comercializado

Tab. 2

Atenciosamente,

**Álvaro R.B. Corrêa**  
Engenharia de Campo

**Jones M. Pasqualotto**  
Engenharia de Campo