



# BOLETIM TÉCNICO

*BT.0056*

*18.01.96*

**Assunto:** Alteração das Posições das Lâmpadas Verde e Vermelha

**Modelos:** Freezer Horizontal

**Marca:** Consul

Visando a melhoria da qualidade do produto, informamos que os Freezer's Horizontais passam a utilizar a Lâmpada Vermelha na posição da Lâmpada Verde e vice-versa.

Com esta alteração, a Lâmpada Vermelha passa a indicar a função de "Energia", e a Lâmpada Verde passa a indicar a função de "Fast-Freezing".

A Lâmpada Laranja continua indicando a função de "Ciclagem".

*Importante:* Para reposição em campo, os códigos das Lâmpadas e da Rede Elétrica permanecem os mesmos.

**Atenciosamente**

**Adriano André da Costa**  
Engenharia de Campo

**Jones M. Pasqualotto**  
Engenharia de Campo