



# BOLETIM TÉCNICO

BT.0066

14.02.96

**Assunto:** Alteração do Evaporador/ Carga de Gás

**Modelos:** BRF 41ACA/ECA, RD41AO

**Marca:** Brastemp, Consul

Com o objetivo de padronização do Conjunto Evaporador, a partir do número de Série 6FEXXXXXX, alteramos a vazão (comprimento) do Tubo Capilar.

Em função desta alteração, a Carga de Gás R-12 aumentada de 195 para 210 gramas.

## PROCEDIMENTOS PARA CAMPO

Manteremos para reposição somente o novo Conjunto Evaporador, com código que segue na tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
00.0191.92.2	Conjunto Evaporador

Sempre que for necessário substituir em campo o Conjunto Gabinete (com Evaporador) ou Conjunto Evaporador, deverá ser aplicado a Carga de Gás de 210 gramas.

Atenciosamente,

*Luiz Carlos M. Teixeira*  
Engenharia de Campo

*Jones M. Pasqualotto*  
Engenharia de Campo