



BT0109
09.07.96

Assunto: Aplicação de Vaselina na montagem do Agitador
Modelos: BLK 20 MAA/ BLK 20 MAB (Baby)
Marca: Brastemp

Solicitamos que em qualquer substituição do Agitador (00.0350.32.1) das Lavadoras acima, seja aplicada Vaselina no Eixo de Agitação para facilitar o Encaixe.

A aplicação se faz necessária quando o Eixo Interno do Agitador possui diâmetro muito justo.




Fig.01

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo