



# BOLETIM TÉCNICO

*BT0157*

*18.11.96*

**Assunto: Racionalização no suporte congelador**

**Modelos: RC28C, RC28D, RU26, RU31**

**Marca: Consul**

Conforme foi informado no Boletim Técnico BT0031 de 26.10.95, quando do lançamento do Refrigerador modelo RC28E, houve alterações no Evaporador, que teve seu formato alterado e fechamento lateral. Assim o Suporte Evaporador, também foi alterado, tendo sua altura diminuída.

Até o presente, estamos comercializando tanto o Suporte Evaporador antigo (15.0785.00.6 para os modelos RC28C, RC28D, RU26 e RU31), quanto o novo Suporte (00.4180.92.5 para o modelo RC28E).

Porém, a única diferença entre os dois Suportes, está na altura, que foi diminuída.

Portanto, a partir desta data estaremos comercializando somente o novo Suporte do Evaporador (00.4180.92.5), em substituição ao Suporte 15.0785.00.6.

## ORIENTAÇÕES PARA TROCA NO CAMPO

Quando houver necessidade de substituir um dos quatro Suporte Evaporador 15.0785.00.6, deve-se substituir todo o conjunto (quatro peças), pelo código 00.4180.92.5.

Atenciosamente,

*Álvaro R.B. Corrêa*  
Suporte Técnico

*Celso Estrella*  
Suporte Técnico