

BOLETIM TÉCNICO

BT0166
05.12.96

Assunto: Eliminação do Friso de Acabamento 00.0394.02.0
Modelos: BVM19SEA
Marca: Brastemp

A partir da segunda quinzena de Outubro/96 os Frisos de Acabamento (00.0394.02.0) das Lavalouças Eletrônicas BVM19SEA foram eliminados.

A reposição destas peças para campo não sofreu alterações.




Fig.01

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico