

BOLETIM TÉCNICO

BT0182

20.01.97

Assunto: Alteração do Condensador/ Substituição das Buchas e Tampões da Porta

Modelos: CVU24A, BVS24A

Marca: Brastemp e Consul

Visando a melhoria do produto, a partir de fevereiro, os Freezers Verticais modelos CVU24A e BVS24A, passam a utilizar um novo Condensador em substituição ao utilizado atualmente em linha.

Descrição	Código Anterior	Código Atual
Condensador	00.1017.47.0	00.4207.36.0

Também foram alterados as Buchas e Tampões da Porta no modelo CVU24A, conforme descrito abaixo:

REF*	Ítem Substituído	Qdte.	Ítem atual	Qtde.
406	Bucha Superior - Branco 00.4177.41.0	1	Bucha Superior - Branco 00.4177.41.0	2
406	Bucha Superior - Cinza 00.4189.84.1	1	Bucha Superior - Cinza 00.4189.84.1	2
407	Bucha Tampão - Branco 00.4168.52.6	1	Tampão da Bucha - Branco 00.4177.42.8	1
407	Bucha Tampão - Cinza 00.4201.83.3	1	Tampão da Bucha - Cinza 00.4189.86.8	1

REF* = Identificação do ítem no Catálogo de Peças
Favor atualizar Catálogo de Peças do CVU24A - CP0085 de 27/08/96 e Catálogo de Peças do BVS24A - CP0090 de 10/12/96.

Atenciosamente,


Adriano André da Costa
Eng. de Campo



Celso Estrella
Gerência de Suporte Técnico



Identificação:



Atenciosamente,

Adriano André da Costa
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico