



BOLETIM TÉCNICO

BT0208

07.04.97

Assunto: Kit União para produtos Combinados

Modelos: RB23A0 e VU19A0, CRB23A e CVU19A, BRD34ACA e BCC26FCA/B ou BCN26FCA, BRF34A e BVG26A ou BVE26A

Marca: Consul e Brastemp

Conforme informado no Boletim Técnico BT0070 de 04.03.96, o Kit União não mais acompanha os Refrigeradores Slim RB23A0 - Consul e BRD34ACA All Refrigerator - Brastemp.

Da mesma forma, o Kit União também não acompanha os Refrigeradores atualmente fabricados (CRB23A e BRF34A).

Quando o consumidor solicitar o Kit, o mesmo deve ser fornecido e instalado gratuitamente, durante o período de garantia normal do produto (12 meses).

Para isso, deve-se informar "peça faltante" no preenchimento da O.S.

IMPORTANTE

Quando a O.S. for preenchida utilize apenas o modelo do Refrigerador. Não utilize o modelo do Freezer, pois a mesma não será paga.

Abaixo, estão os códigos dos Kits e respectivos produtos:

Descrição	Código	Produto
Kit União - Vulcano	00.4177.17.7	RB23A0
Kit União - Branco Pérola	00.4177.18.5	BRD34ACA
Kit União - Marrom Bourbon	00.4177.19.3	BRD34ACA
Kit União - Branco Eurowhite	00.4201.74.4	CRB23A
Kit União - Cinza Báltico	00.4205.01.4	CRB23A
Kit União - Branco Eurowhite	00.4210.69.7	BRF34A
Kit União - Amêndoa	00.4210.70.0	BRF34A
Kit União - Bege Médio	00.4210.71.9	BRF34A

OBSERVAÇÃO

- Os códigos dos Kits também foram informados nos Catálogos de Peças:
CP0030 - Alteração 02 de 02.12.96 (Refrigerador Slim) e
CP0050 - Alteração 02 de 06.01.97 (Refrigerador All Refrigerator).
- No Boletim Técnico BT0070 estão as orientações da instalação do Kit.

IMPORTANTE

- O Kit União somente faz parte de produtos combinados citados acima, onde o casal é formado por um Refrigerador sem Congelador e um Freezer.
- Os produtos da nova linha Consul e Brastemp, onde um Console está instalado sobre o Gabinete (CRA30A e CVU24A ou BRA34A e BVS28A), **NÃO** possuem Kit União.

Atenciosamente,
Adriano A. da Costa
Eng. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico