



BOLETIM TÉCNICO

BT0234

26.06.97

Assunto: Eliminação do TRO dos componentes

Modelos: BRM39/ BRG39A/ CRD41/ BRD41

Marca: Brastemp e Consul

A partir de abril de 1997 os Refrigeradores acima referidos, estão sendo produzidos com o Compressor FG70AK sem o Tubo de Resfriamento de óleo (tro). Este Tubo de Resfriamento não estava sendo utilizado, uma vez que o mesmo é requerido somente para os Refrigeradores que utilizam pré-resfriador.

Esta modificação não altera qualquer condição de funcionamento ou código de reposição.

OBSERVAÇÃO

O Compressor FG70AK é utilizado apenas para os produtos que saem de fábrica, para os casos de troca, o Compressor de reposição continuará sendo o modelo FF7,5BKW com Tubo de resfriamento de óleo conforme tabela 01.

Modelo Compressor	Vtagem do Compressor	Código
FF7,5BKW	127V	001020765
	220V	001020773

tabela 01

Atenciosamente,

Marcelo L. de Melo
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico