



BOLETIM TÉCNICO

BT0247

21.08.97

Assunto: Tampão Batente Dobradiça

Modelos: BRA34ACA, BRF32ACA, BRF32ACB e BRH32ACA

Marca: Brastemp

Estamos racionalizando para a cor Grafite as peças em referência, sendo assim, estão sendo eliminados os códigos das mesmas na cor Marrom Bourbon.

Código Eliminado	Descrição	Utilizar
Cor Marrom Bourbon		Cor Grafite
004161653	Tampão Batente Dobradiça	004172620
004168437	Tampão Batente Dobradiça	004172639

IMPORTANTE

As peças eliminadas serão fornecidas até esgotar o estoque de reposição

Atenciosamente,

Marcelo L. de Melo
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico

PROVIDÊNCIAS PARA CAMPO

Caso recebam reclamações sobre Trempes instáveis e ou escorregadiças, estas devem ser substituídas pelas atuais de linha (Nova).

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

A fim de facilitarmos os pedidos/ instalação destas, estamos disponibilizando Kit's para reposição que serão comercializados temporariamente. Estarão também disponíveis para consumo normal as peças individuais (Trempe Central, Trempe Lateral e Mesa Inox).

As Trempes atuais NÃO SÃO INTERCAMBIÁVEIS com as antigas devido ao Pino de Fixação que elas possuem e que encaixam na Mesa. Quando necessário trocar alguma Trempe antiga, deverão ser trocadas todas pelos modelos novos, juntamente com a Mesa furada.

As Mesas atuais SÃO INTERCAMBIÁVEIS com as antigas, embora possuam furos que recebem as Trempes. Caso necessite trocar a Mesa, não será preciso trocar as Trempes, logo as Mesas antigas NÃO SÃO INTERCAMBIÁVEIS com as novas, devido não possuírem furos para receber as Trempes.

Os componentes que são montados à Mesa (Eletrôdo, Anel de Retenção e Mola) permanecem inalterados e são totalmente intercambiáveis entre as Mesas novas e antigas.

As Mesas/ Trempes antigas não serão mais comercializadas e quando necessário trocar algum destes componentes, solicitar através dos novos códigos que seguem: