

Assunto: Inclusão da Função Travamento da Porta do Congelador
Modelos: BRD32A e CRD32A
Marca: Brastemp e Consul

A partir de Setembro/97 os modelos em referência passarão a utilizar uma nova Bucha Batente "Clicante", na parte inferior da Porta do Congelador.
Esta nova Bucha tem como finalidade incluir a função travamento da Porta do Congelador, travando sua Aba na Dobradiça quando a Porta encostar no Gabinete.




Fig.01

A Bucha Batente utilizada na parte inferior da Porta do Refrigerador permanece com o mesmo Código, entretanto esta Bucha terá uma alteração em sua dimensão, diminuindo o ângulo de abertura desta Porta para manter o mesmo alinhamento com a Porta do Congelador quando ambas estiverem totalmente abertas.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Bucha Batente Clickante (Porta do Congelador)

Lado Direito	Lado Esquerdo	Cor
Código	Código	
004210042	004210050	Branco Eurowhite
004210069	004210093	Bege Mediterrâneo *
004210077	004210107	Amêndoa *
004210085	004210115	Cinza Báltico **

Bucha Batente Porta do Refrigerador

Lado Direito	Lado Esquerdo	Cor
Código	Código	
004177398	004177401	Branco Eurowhite
004177614	004177630	Bege Mediterrâneo *
004189779	004189795	Amêndoa *
004189787	004189809	Cinza Báltico **

Estamos também disponibilizando o Kit Reversão para o lado esquerdo.

Kit Bucha Batente das Portas Esquerdo (Kit Reversão)

Código	Cor
000410810	Branco Eurowhite
000410829	Bege Mediterrâneo *
000410837	Amêndoa *
000410845	Cinza Báltico **

Obs.: (*) Peça disponível somente para o produto Brastemp

(**) Peça disponível somente para o produto Consul

NOTA

Estas modificações não são aplicadas no modelo BRH32A

Atenciosamente,

Marcelo L. de Melo
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico