

BT0310
12.03.98

Assunto: Alteração no Parafuso de Fixação da Dobradiça Superior
Modelos: BRA34A/B, CRA30A/B e CRA34A/B
Marcas: Brastemp e Consul

Para os produtos em referência, a partir de março/98, as Dobradiças Superiores passam a utilizar um novo Parafuso, do tipo *Trilobular*, para atender a modificação feita nas tiras de fixação localizadas na parte interna do Gabinete.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Código Atual	Descrição	Código Novo	Descrição	Qtde.
04.3103.03.2	PMCS M5 X 15	00.4166.10.8	Parafuso Trilobular	05

IMPORTANTE

Favor atualizar os Catálogos CP0080 - Rev. 01 e CP0081 - Rev.01, com data de 09.10.97.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo Luiz de Melo
Revisado por: Leonardo S. C. de Queiroz