

Assunto: **Modificação na Resistência do Tanque**
Modelo: **BWQ22B**
Marca: **Brastemp**

Informamos que o código da resistência para reposição está sendo alterado conforme tabela abaixo. Esta nova resistência apresenta um aumento na dimensão do seu flange para melhor encaixe no furo do tanque. Esta nova resistência apresenta uma curvatura adicional no tubo para garantir que a mesma não encoste no cesto.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO CANCELADO	CÓDIGO NOVO
RESISTÊNCIA 127V	00.0346.52.7	32.6000.30.6
RESISTÊNCIA 220V	00.0352.63.2	32.6000.30.7

ATENÇÃO:

Somente manteremos para reposição as peças acima sob novo código.
Esta nova resistência também aplica-se à Lavadora BWQ22A (versão anterior).

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. de Melo
Revisado por: Leandro Komninakis