

BT 0408
13.01.99

Assunto: **Novo Cordão de Alimentação**
Modelos: **Todos**
Marca: **Brastemp e Consul**

Atendendo as sugestões de campo, a partir de janeiro/99 os Fogões estarão sendo montados com o item Cordão de Alimentação com novo comprimento, alterado de 1,10m para 1,50m.

Com esta medida, esperamos que haverá maior facilidade na ligação elétrica do produto, atendendo as diversas situações encontradas em campo.

Solicitamos que nas instalações dos produtos e mesmo após atendimentos de serviços, verifiquem para que o Cordão de Alimentação esteja livre em toda sua extensão e afastado de regiões quentes ou corantes, que possam danificar o fio.

O código 000429872 continua o mesmo, já constante nos Catálogos de Peças.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani Filho
Revisado por: Fábio Boaro