

**BT 0416**  
**18.01.99**

Assunto: **Alteração no código de fornecimento do Termostato Ciclo Reverso Código 00.1003.09.7**  
**Alteração no fornecimento da Capa Externa Código 20.2220.00.2**  
Modelos: **CA10D0 a CA18D0 Ciclo Reverso, CCR30A, CR30E0, CR30D4, CR30D3, CR30D2 e CR30D1**  
Marca: **Consul**

**1) Alteração no fornecimento do Termostato Ciclo Reverso - Código 00.1003.09.7**

Informamos que o Termostato Ciclo Reverso utilizado nos Condicionadores de Ar dos modelos acima citados deixou de ser comercializado. Em seu lugar deve ser utilizado o Termostato de código **00.1003.83.6**, que difere apenas no comprimento do bulbo, que é cerca de 18 centímetros maior.

Favor atualizar os Catálogos de Peças.

**2) Alteração no fornecimento da Capa Externa - Código 20.2220.00.2**

Informamos que a Capa Externa **20.2220.00.2**, que é utilizada em todos os modelos 10.000 BTU/h a 21.000 BTU/h da linha Air Master anterior a que está em produção, está sendo substituída pela Capa Externa **00.4180.91.7**, que é utilizada nos atuais modelos da linha Air Master.

Essa Capa Externa atual possui as mesmas dimensões da 20.2220.00.2. Porém, haverá diferença na furação para encaixe do painel antigo. Nesse caso, deve-se utilizar uma furadeira para fazer uma furação na Capa Externa, nos locais onde o painel é fixo, para permitir a sua fixação.

Favor atualizar os Catálogos de Peças.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Álvaro Rogério Batista Corrêa  
Revisado por: Danilo Bellintani Filho