

BT 0430
10.02.99

Assunto: Cabo de Entrada
Modelos: BSR20A
Marcas: Brastemp

informamos que o Cabo de Entrada (00.0432.70.9) da Secadora BSR20A deixou de ser comercializado. Caso seja necessária a troca deste componente, deve-se utilizar o Cabo de Entrada (00.0211.42.7).

OBSERVAÇÃO
O Cabo de Entrada agora utilizado na Secadora BSR20A é o mesmo utilizado na Lavadora CNR20A.

Peças de Reposição

DESCRIÇÃO	CÓDIGO CANCELADO	CÓDIGO NOVO
Cabo de Entrada	00.0432.70.9	00.0211.42.7

Favor atualizar seu Catálogo de Peças.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. Melo

Revisado por: Flávio A. Montanari