

**BT 0487**  
**08.06.99**

Assunto: **Novo Injetor do Forno**  
Modelos: **CFI 50 A/B, em gás GLP**  
Marca: **Consul**

Informamos que a partir de junho/99 os fogões modelo CFI 50 passam a ser montados com um novo Injetor do Forno, com diâmetro de 1,00mm.

Com esta substituição teremos melhorias no sistema do forno, diminuindo a caloria externa no produto e principalmente no Pannel de Controle.

Ao atender reclamação de consumidor devido ao aquecimento externo excessivo, em fogões Consul modelo CFI 50 A/B - GLP, produzidos entre agosto/98 e maio/99, você poderá trocar o Injetor do Forno por este de 1,00mm de diâmetro.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>
<b>00.0822.656</b>	<b>Injetor GLP (1,00mm)</b>	<b>01</b>

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Danilo Bellintani F  
Revisado por: Álvaro Alcântara