

BT 0540
19.08.99

Assunto: **Cancelamento do Conjunto Porta do Refrigerador Branca**
Modelo: **BRD36A**
Marca: **Brastemp**

A partir da segunda quinzena de Agosto/99, não será mais fornecido o Conjunto Porta do Refrigerador Branca para o modelo acima, e na necessidade de reposição, deve-se solicitar a Porta do Refrigerador, o Painel Interno da Porta e a Gaxeta.

A tabela abaixo relaciona o código que está sendo cancelado e os códigos que devem ser solicitados para **montar** a porta do refrigerador:

Descrição	Código Cancelado	Descrição	Códigos a serem Utilizados
Conjunto Porta do Refrigerador Branca	00.0214.68.0	Porta do Refrigerador Branca	00.0214.64.7
		Painel Interno da Porta do Refrigerador	00.0214.67.1
		Gaxeta Refrigerador	00.0214.66.3

- Estas peças podem ser solicitadas em separado, conforme a necessidade de reposição.
- Utilize os **parafusos** e a **isolação** da porta substituída para montar a porta nova.

ATENÇÃO

Altere o **CP 0084**, alt-02 de 13.12.96. Consulte também o CATÁLOGO ELETRÔNICO, já disponível no EXTRASAM, onde os códigos já estão atualizados.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone
Revisado por: Ronaldo Oliveira e Adriano A. Costa