

BT0561
07.10.99

Assunto: **Mudança de Códigos**
Modelos: **Conforme Tabela**
Marca: **Brastemp/ Consul**

Devido a mudanças no processo interno de fabricação dos itens abaixo, a partir desta data, estamos alterando estes códigos conf. Indicado na Tabela abaixo:

Código Atual	Descrição	USE	Modelo(s) Afetado(s)	Ref./ Catalogo Atual
00.4193.26.1	Emblema Consul	32.6001.42.3	CRM 42 A	404/ CP0118-alt.01
25.0264.21.6	Dobradiça Intermediária	32.6005.64.4	RD 40 G / RT 43 G	107/ CP0014-alt.01 107/ CP0028-alt.01
00.4161.36.0	Aparador d'Água	00.4161.39.4	RC 28 C0 / RC28D0	303/ CP0016-alt.01
32.6004.27.9	Tampa Laticínios	32.6004.28.0	BRA 34 P	411/ CP0080-alt.03
00.4188.01.2	Gaveta de degelo	32.6006.81.1	BVG 22 A/B, BVG 26 B/C/P, BVS 24 A/B, BVS 28 A/B.	306/ CP0102-alt.00 306/ CP0102-alt.00 305/ CP0090-alt.00 305/ CP0090-alt.00

Nota: Os Códigos antigos serão fornecidos até o final dos estoques. A partir daí, os Novos itens já estarão disponíveis para comercialização e são totalmente INTERCAMBIAVEIS entre si.

IMPORTANTE
Favor atualizarem seus Catálogos de Peças.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone
Revisado por: Álvaro S. Alcântara