



BT 0572
29.10.99

Assunto: **Alteração do pega complemento e puxador**
Modelos: **BRG43A e BRE43A**
Marca: **Brastemp**

Informamos que a partir de AGOSTO/99 o puxador e o pega complemento dos produtos BRG43A e BRE43A, portas em Zyrium Branco e Bege Mediterrâneo, sofreram uma alteração em seu encaixe (ver foto abaixo).



Quando for substituir o puxador ou o pega complemento dos modelos acima, produzidos antes da modificação, deve-se substituir as duas peças, pois, o pega complemento e o puxador atual não são intercambiáveis com o antigo, devido seu novo encaixe.



OBS. Manteremos em estoque somente o novo puxador e o novo pega complemento, os códigos não sofreram alteração.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Gilson Cocato da Silva
Revisado por: André Oliveira e Sidnei C. Rodrigues