Assunto: Correção do Catálogo de Peças CP0129

Modelos: BRH41A e BRH41P

Marcas: Brastemp

O CONTEÚDO DESTE BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM

Informamos que no Catálogo de Peças CP 0129, no item 148, há uma inversão dos códigos dos Controles Eletrônicos 127V e 220V.

Favor considerar os seguintes códigos :

326003127 - Controle Eletrônico 127V 326003128 - Controle Eletrônico 220V

ATENÇÃO:

Anexo, segue a página do catálogo onde constam esses itens. Favor anexá-la para não confundir os códigos.

Atenciosamente, Suporte Técnico e Treinamento Multibrás S/A Eletrodomésticos Elaborado por: Sidnei C. Rodrigues Revisado por: Alvaro S. Alcântara

REFRIGERADOR ELÉTRICO 2 PORTAS					
<u>GA</u>	BINETE				_
				BRH41A	
REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BOLETIM	BRŀ	l
146	00.0411.70.1	RODÍZIO		4	t
47	00.4228.71.5	CABO DE ALIMENTAÇÃO		1	t
48	32.6003.12.7	CONTROLE ELTRONICO 127V		1	t
148	32.6003.12.8	CONTROLE ELTRONICO 220V		1	t
149	94.6000.08.6	BASE CAIXA CONEXÃO		1	t
150	94.6000.08.7	TAMPA CAIXA CONEXÃO		1	t
151	00.4214.23.4	CONSOLE BRANCO		1	t
151	32.6004.33.6	CONSOLE PRATA		0	t
					t
					t
					t
					t
					İ
					İ
					İ
					Î
					Ī
					İ
					İ
					t
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					T
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					Ī
					l
					ļ
					ļ
					ļ
					ļ
					ļ
					ļ
					Ĺ
					Ĺ
					Ĺ
		2 de 2			ĺ
		2 40 2			ı