

BT 0641
21.03.2000

Assunto: **Correção do Catálogo de Peças CP0087**
Modelos: **CCF15A, CCF15B, CCR15A e CCR15B**
Marcas: **Consul**

**O CONTEÚDO DESTES BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE
CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DO SAM**

Informamos que no Catálogo de Peças **CP 0087**, no item **314**, há um erro na descrição do **Capacitor Duplo 220V (25 + 8)**, que se aplica aos produtos em referência.

Favor considerar o código abaixo :

00.4177.31.2 – Capacitor Duplo 220V (25 + 8)

ATENÇÃO :

Altere o **CP0087**, alt-01 de 01.03.99. Consulte também o **CATÁLOGO ELETRÔNICO**, já disponível no EXTRASAM, onde os códigos já estão atualizados.

Atenciosamente,
Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: Leonardo S. C. de Queiroz
Revisado por: Ronaldo Oliveira