

**BT 0680**  
**20.06.2000**

Assunto: **Alteração Filtro Secador**  
Modelos: **Vários Modelos de Refrigerador e Freezer**  
Marcas: **Consul e Brastemp**

Devido a mudanças no processo interno de fabricação, os Filtros Secadores abaixo foram alterados. O Filtro Secador código **24.1304.00.0** foi alterado para poder ser utilizado em produtos com fluido refrigerante **R134a**.

Está sendo utilizado o mesmo elemento filtrante para o fluido refrigerante **R134a**, que tem maior capacidade de absorção de umidade, que um filtro para gás **R12**. Desta forma, este item poderá ser utilizado para os produtos com **R134a** e **R12**.

Com a alteração, este Filtro Secador substitui os itens conforme tabela 1 para os respectivos modelos:

<b>Código Cancelado</b>	<b>Descrição</b>	<b>Código Novo</b>	<b>Modelo(s) Afetado(s)</b>
00.4169.28.0	Filtro Secador	24.1304.00.0	BRA30B / BRA30C / BRA31A / BRA34B BRA34C / BRA34P / BRA35A / BRA35P CRA30B / CRA30C / CRA31A / CRA34B CRA34C / CRA35A
22.1022.00.9	Filtro Secador	24.1304.00.0	BCC26FCA / BCC26FCB / BCN26FCA BVE26A / BVG26A

**Tabela 1**

Para os **Refrigeradores e Freezers Compactos** que utilizam fluido refrigerante **R134a** o Filtro Secador também foi substituído conforme tabela 2:

<b>Código Cancelado</b>	<b>Descrição</b>	<b>Código Novo</b>	<b>Modelo(s) Afetado(s)</b>
00.4169.28.0	Filtro Secador	21.0307.00.1	CRT05C / CRT08C / CRT12C BVP09P / BVP10P / CVT10A

**Tabela 2**

Para os produtos da tabela 3, permanece o mesmo Filtro Secador:

<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Modelo(s) Afetado(s)</b>
Filtro Secador	24.1304.000	BRB35A / BRB35P / BRD32A / BRD32B / BRA34ACA BRF32ACA / BRF32ACB / BRF34A / BRH32A / BRH32ACA BRT12P / BVG22A / BVG22B / BVG23A / BVG26B / BVG26C BVG26P / BVG27A / BVG27P / BVS24A / BVS24B / BVS25A BVS28A / BVS28B / BVS29A / BVT09P / CRB23A / CRB23B CRC23A / CRC23B / CRC23C / CRC24A / CRD32A / CRT05A CRT05B / CRT08A / CRT08B / CRT12A / CRT12B / CVT09A CVT09B / CVU16A / CVU16B / CVU16C / CVU17A / CVU19A CVU19B / CVU20A / CVU24A / CVU24B / CVU25A / CVU28A CVU28C / CVU29A

**Tabela 3**

<b>OBSERVAÇÃO</b>
-------------------

<b>Utilize o Filtro Secador correto para cada respectivo modelo descrito nas tabelas.</b>
---

Os códigos antigos serão fornecidos até o final do estoque.

<b>IMPORTANTE</b>
-------------------

Favor atualizarem seus Catálogos de Peças.
--

<b>LEMBRETE</b>
-----------------

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NÃO UTILIZE AGENTES ANTI-CONGELANTES</b> (ex. Álcool metílico), na reoperação da Unidade Selada, pois estes agentes danificarão o Compressor.<br/><b>O EMPREGO DE ANTI-CONGELANTE ANULARÁ A GARANTIA DO COMPRESSOR.</b></li><li>• Faça corretamente os procedimentos para reoperar o sistema hermético (unidade selada). Utilize <b>SEMPRE</b> a Bomba de Vácuo.</li><li>• <b>NÃO</b> deverão ser realizados testes de partida do Compressor sem que o mesmo esteja ligado ao sistema hermético (unidade selada).</li><li>• Ao reoperar o Produto <b>SUBSTITUA</b> o Filtro Secador por um <b>NOVO</b>.</li></ul> |
|--|

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Gustavo B. Schiavone  
Revisado por: Fábio Boaro e Adriano A. Costa