

**BT 0711**  
**23.08.2000**

Assunto: **Alteração no Conjunto Traseiro - Esmalte**  
Modelos: **BFY76A, BFY76B, BFY76C, BFY50A, BFY50B, BFY50C, BFG56A, BFG76A, BFH76A, BFH76B, BFH56A, BFH56B, BFC76A, BFX76X KFG76A, KFG76B, KFG56A, KFG56B CFI50A, CFI50B, CFI50C, CFI76A, CFI76B, CFI76C**  
Marcas: **Brastemp, Consul e Kitchens**

**O CONTEÚDO DESTA BOLETIM TÉCNICO DEVE SER DE CONHECIMENTO DE TODOS OS COLABORADORES DA UA/SAM**

Informamos que os fogões das marcas **Brastemp e Kitchens (Embutir) e Consul (CFI50 e CFI76)**, fabricados a partir de **julho/00**, estão sendo produzidos com modificação no Conjunto Traseiro.

Até **julho/00** o Conjunto Traseiro era esmaltado por completo, ou seja, toda parte **Interna e Externa** do mesmo (conforme fotos abaixo).

**Parte Interna do Conjunto Traseiro**  
**Esmalte Autolimpante**




**Parte Externa do Conjunto Traseiro**




A partir de **julho/00** os Conjuntos Traseiros para os fogões **Convencionais (CFI50 e CFI76)**, na parte **EXTERNA** dos mesmos estão sendo esmaltados apenas na parte inferior, onde está localizada a Estufa (conforme foto abaixo).

**Parte Externa do Conjunto Traseiro**



Nos Conjuntos Traseiros dos modelos de **Embutir (4 e 6 bocas)**, na parte **EXTERNA** dos mesmos estão sendo esmaltados apenas na parte inferior onde está localizado o Queimador do Forno (conforme foto abaixo).



OBS: A parte **INTERNA** dos Conjuntos Traseiros não sofreram alterações e estão sendo esmaltados normalmente com **Autolimpante** por completo.

<b>ATENÇÃO</b>
Estas alterações não impactam no funcionamento ou na qualidade da Peça e/ou Produto.

<b>IMPORTANTE</b>
As alterações são aplicadas para toda linha de fogões de <b>Embutir Brastemp e Kitchens (4 e 6 bocas)</b> . Para linha <b>Convencional</b> aplica-se apenas para os modelos Consul <b>CFI50 e CFI76</b>

<b>ATENÇÃO</b>
Não houve alteração nos códigos e continuam os mesmos descritos nos Catálogos de Peças de cada produto.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A Eletrodomésticos

Elaborado por: André de Oliveira  
Revisado por: Ronaldo Oliveira