

BT0072
19.03.96

Assunto: Cancelamento de Itens para Reposição

Modelos: BSC24ENF

Marca: Brastemp

Informamos que os itens, abaixo relacionados, não serão mais comercializados:

Descrição	Código
Rolamento Traseiro	00.0055.19.2
Rolamento Dianteiro	00.0055.19.3
Protetor Térmico 127V	00.0055.19.4
Protetor Térmico 220V	00.0055.19.5
Platinado	00.0055.21.1

CONCLUSÃO

1. Quando da substituição de algum dos itens acima, deve-se substituir o Motor;
2. Este cancelamento deve-se a não reposição dos itens por parte do fornecedor;
3. Manteremos as peças disponíveis em estoque até o término das mesmas.

Atenciosamente,

Adriano André da Costa
Engenharia de Campo

Jones M. Pasqualotto
Engenharia de Campo