

BT0131
23.09.96

Assunto: Arruela de Vedação do Timer (00.0359.26.2)
Modelos: BLL 22 MGD e BWR 22A
Marca: Brastemp

Em nosso BT 0106 de 05.07.96, solicitávamos a aplicação da Arruela código 00.0359.26.2 no Eixo do Timer das Lavadoras modelo Rotativo para evitar infiltração d'água.

Informamos que esta solução só deve ser adotada para Lavadoras 127V.

Para produtos 220V que utilizem Timer marca ELBI não deve ser colocada a Arruela, pois poderá haver interferência no movimento liga/ desliga do mesmo.

Estamos providenciando outra forma de vedação para estes casos e em breve estaremos informando.

Atenciosamente,

Leandro Komninakis
Suporte Técnico

Celso Estrella
Suporte Técnico

