

BT 0413
18.01.99

Assunto: **Mudança na Capa Frontal do Evaporador**
Modelos: **BRM33A, BRM37A, BRM43A, BRG43A, BRN43A, BRE43A e CRM42A**
Marca: **Brastemp e Consul**

Por medidas de segurança, estamos alterando a Capa Frontal do Evaporador, incluindo à mesma, um complemento em forma de "Grade".(Ver Foto Anexa) Essa modificação impede que acidentalmente, o consumidor tenha acesso a Resistência de Degelo, ou mesmo que algum objeto e restos de alimentos, caiam no Duto de Retorno.



NOTA:

Os código da peça não foi alterado.

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Renato D. Vieira
Revisado por: Alvaro S. Alcântara