



BT 0521

13.07.99

Assunto: **Alteração na Codificação da Resistência**
Modelos: **BWQ22A e BWQ22B**
Marca: **Brastemp**

Informamos que o código da Resistência para reposição das Lavadoras com Aquecimento 22" está sendo alterado conforme tabela abaixo.

Para as lavadoras BWQ22A e BWQ22B produzidas anteriores as series **8JN** (Junho/98), ao efetuar a troca da resistência, **O TANQUE TAMBÉM DEVERÁ SER SUBSTITUIDO.**

Para séries posteriores a **8JN**, o procedimento continua sendo o mesmo, substituindo apenas a resistência.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
RESISTÊNCIA 127V	000.346.527
RESISTÊNCIA 220V	000.352.632

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Marcelo L. Melo
Revisado por: F. Henrique Nascimento