

**BT 0653**  
**10.04.2000**

Assunto: **Nova Fixação do Suporte do Tanque com 7 parafusos**  
Modelos: **BWQ24A / BWQ22B**  
Marca: **Brastemp**



Informamos que desde Fevereiro/2000 (Série CB0xxxxxx) a fixação do Suporte do Tanque passou a ser feita com 7 parafusos (figuras 1 e 2), ao invés de 4.

Essa medida tornou-se necessária em função da ocorrência de casos de suporte do tanque soltos no campo.

A fixação é realizada por sete parafusos devido à dificuldade de acesso do oitavo parafuso, na linha de montagem que fica localizado debaixo do atuador.

Observação
------------

<p><b>Para os produtos em campo anteriores a essa modificação que apresentarem problemas de desbalanceamento excessivo ou ruído devido anel hidro raspando no tanque, o técnico deve observar se os parafusos estão soltos, e se constatado será necessário aplicar mais 3 parafusos, além de reapertá-los.</b></p>
---



Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento  
Multibrás S/A

Elaborado por: Leandro Komninakis  
Revisado por: F. Henrique Nascimento e Renato C Cerri