

BT 0687
07.07.2000

Assunto: **Lançamento do Refrigerador Side by Side Linha INOX**
Modelos: **BRS70X**
Marca: **Brastemp**

Dando continuidade a **LINHA INOX**, estamos lançando o Refrigerador Frost Free Side by Side, **BRS70X**.



Este Produto foi apresentado no Programa Quem SAB Assiste do dia 21/06/2000.

1. Especificações

Como o Side by Side Branco, este produto é importado pela Multibrás e é produzido nos Estados Unidos pela Whirlpool.

Identificação do Produto

B R S 70 X R A NA

onde: B	Marca:	BRASTEMP
R	Linha / Família:	Refrigerador por Compressão
S	Característica:	Refrigerador Duas (2) Portas Lado a Lado (Side by Side)
70	Volume:	70 = 700 litros
X	Versão:	Linha Inox
R	Cor:	Porta Inox e Gabinete Preto
A	Tensão:	127V / 60Hz
NA	Mercado:	Nacional

2. Tempo de Garantia

Este produto tem **UM ANO DE GARANTIA** (01 ANO) e sua instalação é gratuita durante o prazo de garantia.

IMPORTANTE
Quando o Serviço Autorizado ou Unidade de Atendimento (SAM/UA) receber o chamado do Consumidor para a instalação deste produto, deve-se orientá-lo para providenciar as instalações Hidráulicas (ponto de água para o Ice Maker) e Elétrica (troca da tomada bipolar por tripolar chato com terra redondo, semelhante as tomadas de computador), então somente após a confirmação destes itens é que o SAM/UA irá instalar o Produto e o Kit Ice Maker.

Como no produto Branco, as vezes é necessário remover as Portas para que o refrigerador entre na cozinha do Consumidor, então deve-se tomar cuidado ao remover a Porta do Freezer, pois na dobradiça inferior está a Mangueira de água do Ice Dispenser e estamos recebendo chamados de Campo de Vazando Água/Transbordando, onde na maioria das vezes este defeito foi ocasionado devido a má retirada da Porta.


3. Características Técnicas e Estéticas

As diferenças deste modelo Inox para o modelo Branco estão nas Portas, que são Inox, no Gabinete, no Ice Dispenser e nas Gaxetas que são na cor Preta. No restante este produto é **IGUAL** ao de cor branca, por este motivo estamos enviando junto deste Boletim Técnico o **BT0308** de 18/02/98 que explica todo o Side by Side Branco, então havendo alguma dúvida referente ao funcionamento do produto leia este Boletim e assista o Programa Quem SAB Assiste do dia 21/06/2000, pois neste programa foi explicado a desmontagem e montagem destes produtos.

• Retirada dos Puxadores das Portas

O produto Inox tem uma pequena diferença na retirada dos Puxadores das Portas. Veja o procedimento para a retirada abaixo:

- Abra as Portas do Produto;
- Com auxílio de uma Chave Allen de 3/32" (polegadas), afrouxe o parafuso que estão nas extremidades dos mesmos, Foto 02;
- Remova o Puxador do local puxando-o;
- Para instalar os Puxadores proceda da maneira contrária.



- Formação de Umidade na Porta do Freezer

Em testes feitos neste produto foi verificado uma pequena formação de umidade na parte frontal da Porta do Freezer, veja foto abaixo, nos casos em que o consumidor reclamar deste defeito **DEVE SER TROCADA A PORTA DO FREEZER**, pois na Porta de Reposição foram instaladas resistências que ficam ligadas enquanto o produto está energizado.

Regiões onde podem ocorrer formação de umidade.
Nestes locais, nas Portas de reposição estão instaladas Resistências para evitar a Sudação ou formação de umidade.



4. Material Técnico referente ao Side by Side

BT0308	18/02/1998	Lançamento Side by Side - Frost Free Importado
BT0315	20/03/1998	Ice Maker (Fabricador de Gelo); Dispenser (Distribuidor de Água e Gelo); Triturador de Gelo.
BT0337	10/06/1998	Correção do Manual do Consumidor
BT0435	26/02/1999	Substituição da Mangueira do Coletor de Água do Dispenser
BT0584	10/11/1999	Reservatório de Água Opcional
BT0621	17/02/2000	Alteração de Volumes e Modificação de Modelos
BT0640	21/03/2000	Formação de Gelo no Duto de passagem de Ar do Freezer para o Refrigerador
QSA27	21/06/2000	Programa Quem SAB Assiste Duvidas do Side by Side
CP0105 *	30/01/1998	Alteração 00 - Lançamento do Refrigerador Importado BRS71A

* Este Catálogo está sendo revisado e atualizado e será em breve enviado para Campo.

5. Peças de Reposição

As peças relacionadas abaixo estarão relacionadas na revisão do CP0105.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BRS70X
326.008.967	Rodapé Preto	1
326.008.968	Cobertura da Dobradiça do Refrigerador Preta	1
326.008.969	Cobertura da Dobradiça do Freezer Preta	1
326.008.971	Porta do Refrigerador INOX	1
326.008.975	Puxador Central INOX	2
326.008.984	Porta do Freezer INOX	1
326.008.985	Painel Frontal Montado Preto	1
326.008.986	Grade Preta	1
326.008.987	Cobertura do Painel Frontal Preto	1
326.011.880	Gaxeta Preta da Porta do Refrigerador	1
326.011.881	Gaxeta Preta da Porta do Freezer	1

Atenciosamente,

Suporte Técnico e Treinamento
Multibrás S/A

Elaborado por: Leonardo S. C. de Queiroz
Revisado por: Brasil T. Moura e Murilo S. Rosa