

Boletim Técnico

Assistência Técnica Consumidor

MHC-GRX5

Númer **14/99**

O

Data **09/03/99**

Referente:

INCLUSÕES DOS CÓDIGOS DE PEÇAS

- Houve falha e faltou a lista de peças da vista explodida no manual de serviço .
- Favor acrescentar no Manual de Serviço conforme abaixo relacionado.

Página 55 do Manual de Serviço

INCLUIR

No.	Cód. da Peça	Descrição	No.	Cód. da Peça	Descrição
*101	A-4407-108-A	PCI AMPLIFICADOR MONT.	109	1-233-544-13	BLOCO DE SINTONIA AM/FM
*102	3-004-269-01	PRENSA CABO	110	Y-8283-576-A	PCI PRINCIPAL MONTADA
*103	1-668-208-11	PCI TRANSFORMADOR	111	4-965-822-12	PÉ
106	1-783-570-11	CABO TIPO FLAT (19 VIAS)	*112	4-988-533-01	SUPORTE PWB
107	4-999-932-01	PAINEL TRASEIRO	114	Y-8283-075-A	CABO DE FORÇA MONTADA
108	1-769-976-11	CABO TIPO FLAT (13 VIAS)	T11	1-431-928-11	TRANSFORMADOR DE FORÇA

Elaborado:

Verificado:

Aprovado:



